

MUNKAFOLYAMATOK SZTENDERDIZÁLÁSA – TEMATIKA

- A Lean kialakulása és veszteségszemlélete
- A munkafolyamatok szabványosításának jelentése, típusai, jelentősége
- 1. típus: Ismétlődő, rövid ciklusú feladatok sztenderdizálása
 - A Folyamatkapacitás tábla használata
 - A munkafolyamatok lépéseinek felmérése és elemzése, a fő veszteségforrások azonosítása
 - Az emberek feladatainak eloszlása (Ciklusidő diagram) és a Standard kombinációs tábla szerepe a munkafolyamatok megtervezésében
 - Standard munka tábla – a munkafolyamat vizualizálása
 - A Standard WIP (work in progress – gyártásközi készletek) számítása
 - A Standard munkautasítás elkészítése a felsorolt eszközök használatával
 - A dolgozók betanításának négylépcsős folyamata
 - Folyamatos fejlődés
- 2. típus: Rövid, de változó munkatartalmú ciklusok az épp gyártott terméktől függően a tanultak alapján
- 3. típus: Hosszú ciklusú, változó munkatartamú feladatok
 - A PDCA logika, mint kulcs elem
 - A szabványosítás módjai, példák
- Kulcstényezők, buktatók, összefoglalás